



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA

q2UN5zgVcl

Serie W

CERTIFICADO N° 0158894

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: BANCO COAMFI SA (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708582545
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CONQUISTADORES DEL DESIERTO
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: NEUQUÉN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8300
06 TELEFONO/ TELEPHONE: 02994009313
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AH387FS
10 REGISTRO / RENAVAM:
11 AÑO / ANO: 2025
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/05/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE EMISSÃO: 19/05/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 19/05/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERITÉCNICA S.R.L.
NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-076
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. SANDRA MONICA LEÓN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING. SANDRA MONICA LEÓN
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN
24 MODELO/ MODELO: CONSTELLATION 25.360 V-TRONIC
25 NUMERO/ NUMERO: 9536R8271TR002831
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*):
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NUMERO (*): 36858302
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CPG CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NUMERO (*): 45205520

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA
FCM N°: 5017950
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 615.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo




ORIGINAL

CEROUNOCINCOOCHOCHONUEVECUATRO

AH387FS 076-04

19/05/2026 12:26

AH387FS 076-01



19/05/2026 12:26



q2UN5zgVcl

**Antecedentes de la Actividad**

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
----------	-------------------	--------------	--------------------

CRT 020-076	FECHA 19/05/2026	HORA HI: 12:25 / HF: 12:52	Nro. 076-01223084
-------------	------------------	----------------------------	--------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: BANCO COAMFI SA	DOMINIO AH387FS	AÑO 2025
--------------------------	------------------------	----------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS VOLKSWAGEN	CONSTELLATION 25.360 V-	9536R8271TR002831
MOTOR VOLKSWAGEN	CONSTELLATION 25360	36858302
TACOGRAFO CONTINENTAL		45205520
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENO				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.02
1	3753	10.85	11.24	3.47	60.0	CO(%)	HC(ppm)
2	4572	12.02	11.85	1.41	53.22	NOX	
3	1922	6.36	5.5	13.52	62.9	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	10247				57.52	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	10247	10.7	10.14	5.23	20.73	DERIVA	0.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Apto

INSPECTOR

Rayguan, Gabriel

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Ing. León, Sandra Mónica
Mat. N°: ING0172(C.I.P.N.)

Página 1 de 1

Certificado: W-158894