



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA

4iY7l6fujg

Serie W

CERTIFICADO N° 0157262

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: BANCO COMAFI SA (*)
02 RUT / CUIT / CNP / CPF: CUIT 30708582545
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CONQUISTADORES DEL DESIERTO
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: NEUQUÉN
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 8300
06 TELEFONO/ TELEFONE: 02994009313
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AH387FT

10 REGISTRO / RENAVAM:

11 AÑO / ANO: 2025

12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/05/2026

14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 11/05/2026

15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 11/05/2027

16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERITECNICA S.R.L.

NOME DO ORGAO DE INSPEÇÃO:

17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-076

CÓDIGO DO ORGAO DE INSPEÇÃO:

18 RESPONSABLE TECNICO: ING. SANDRA MONICA LEÓN

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

19 N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: ING0172(C.I.P.N.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.30 m.

21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.

22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN

24 MODELO/ MODELO: CONSTELLATION 25.360 V-TRONIC

25 NUMERO/ NUMERO: 9536R8277TR005975

26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3

27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*) 1S-2D

28 TARA / TARA (*):

29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):

31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*): 36863020

33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL

34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:

36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:

37 TIPO/ TIPO:

38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CPG CF CMG CP

40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR

41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*): CONTINENTAL

43 NUMERO / NUMERO (*): 45226331

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA
FCM N°: 4995956
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 615.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo



ORIGINAL

CEROUNOCINCOSIETEDOSSEISDOS



4Y716fujg



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE
REVISIÓN TÉCNICARTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA	Sí	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	020-076	FECHA	11/05/2026	HORA HI: 14:22 / HF: 14:59	Nro.	076-01222585
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	--------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR:	BANCO COMAFI SA	DOMINIO	AH387FT	AÑO	2025
----------	-----------------	---------	---------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS VOLKSWAGEN	CONSTELLATION 25.360 V-	9536R8277TR005975
MOTOR CUMMINS	CUMMINS ISL 360	36863020
TACOGRAFO CONTINENTAL		45226331
LIMITADOR No		
CARROCERÍA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZO.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	4605	13.21	14.22	7.1	60.72	CO(%)	HC(ppm)
2	1833	4.44	4.9	9.39	51.94	NOX	
3	1350	4.79	4.08	14.82	66.98	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
TOTAL	7788				59.74	DERIVA	-1.0 (m/Km.
FRENO ESTAC. 3	7788	8.44	8.12	3.79	21.68		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

Ing. Sandra M. León
ING. 0172

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Dorsemaine, Claudio E.	Ing. León, Sandra Mónica Mat. N°: ING0172(C.I.P.N.)

Página 1 de 1

Certificado: W-157262