



Secretaría  
de Transporte

Ministerio de Transportes

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA  
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

1gpFkz4Z7S

Serie W

CERTIFICADO N° 0310065

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT  
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA  
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - CTV  
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Declaro que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias  
establecidas en la Resolución GMC 75/97

Declaro que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias  
establecidas en la Resolución GMC 75/97

1. TITULAR / PROPRIETARIO: BASUALDO JORGE EDUARDO (\*)  
2. RUT / CUIT / CNP / CPF: CUIT 30708582545  
3. DOMICILIO / ENDEREÇO: LOTE A4 MZA 12  
4. CIUDAD / MUNICÍPIO: SAN PATRICIO DEL CHAÑAR  
5. CÓDIGO POSTAL / CEP: B305  
6. TELÉFONO / TELEFONE: 02994009313  
7. E-MAIL / E-MAIL: (\*)  
8. DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN

9. MATRÍCULA / DOMINIO / PLACA: AG234HS  
10. REGISTRO / RENJIMA:  
11. AÑO / ANO: 2023  
12. CATEG. VEHÍCULO / CATEGORIA VEÍCULO: N1

13. FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 20/07/2026  
14. FECHA DE EMISIÓN / DATA DE EMISSÃO: 20/07/2026  
15. FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2027  
16. CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: VERITÉCNICA S.R.L.  
17. NOMBRE DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN: 020-076  
18. CÓDIGO CENTRO DE REVISIÓN: 020-076  
19. RESPONSABLE TÉCNICO: ING. ALEJANDRO G. ESCOBEDO  
20. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

21. N° DE REGISTRO: N° DE REGISTRO  
22. FIRMA DEL TÉCNICO: ING. ALEJANDRO G. ESCOBEDO  
23. FIRMA DEL TÉCNICO: ING. ALEJANDRO G. ESCOBEDO

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENSÕES DO VEÍCULO

1. ALTURA / ALTURA: 1.80 m.  
2. ANCHO / LARGURA: 5.33 m.  
3. LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

1. MARCA / MARCA: TOYOTA  
2. MODELO / MODELO: HILUX 4X4 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T  
3. NÚMERO / NÚMERO: BAJDB3CD3P1345215  
4. CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2  
5. TIPO DE TRÉN / EJE / TIPO DE EIXO: 15-15  
6. TARA / TARA (\*):  
7. PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 2910  
8. CAPACIDAD / COTAÇÃO (\*):  
9. CMT / CMT (\*):

MOTOR / MOTOR: 2GDG421832  
1. NÚMERO / NÚMERO (\*):  
2. COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (\*): GAS OIL  
3. POTENCIA / POTENCIA (\*):

PARA VEHÍCULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASAJEROS

1. MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROÇARIA:  
2. CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:  
3. TIPO / TIPO:  
4. CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHÍCULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA

1. CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CF CP  
2. TIPO DE VEHÍCULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIONETA  
3. TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

1. MARCA / MARCA (\*):  
2. NÚMERO / NÚMERO (\*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES  
OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA  
FCM N°: 5163772  
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 80.0

Lienzo no obligatoria / Item de preenchimento facultativo



ORIGINAL

CEROTRESUNOCEROCEROSEISCINCO

AG234HS 076-01

20/07/2026 11:35

AG234HS 076-01

20/07/2026

1gpFkz4Z7S



AG234HS G C 020-076 1226406 1 W 310065

20/07/2026 11:26

\* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA \*

**Antecedentes de la Actividad**

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

**Antecedentes de las Modificaciones**

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación |
|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
|                   |               |                         |                      |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE<br>FIRMA / ACLARACION | CORP<br>FI |
|-------|-------|---------------|-----------------------------------|------------|
|       |       |               |                                   |            |
|       |       |               |                                   |            |

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

**RTO** REVISIÓN TÉCNICA  
OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

Sí PASAJEROS (-----) VTE (-----) PARTICULAR (-----)

121-476 FECHA: 20/07/2025 HORARIO: 11:26 / HP: 12:07 No: 076-01226406

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GL (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BASUALDO, ORGE EDUARDO

DOMIO AG234HS

AÑO 2023

| MARCA         | MODELO                     | NÚMERO            |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| CHASS: TOYOTA | HILUX 4x4 G/C CX 2.4 TDI 6 | 8AJDB3CD3PL345215 |
| MOTOR: TOYOTA | 2.4                        | 2G0G421832        |
| PALCIGRADO    |                            |                   |
| LIMITADOR     |                            |                   |
| CARROCERIA -  | TC4 (C4) A ABIERTA         | -                 |
| -             | EXTE. VTP -                | PLANO VTP RG. -   |

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CX

| CONTROL DE PESADA (Kg) |       |          | CONTROL DE FREIOS |         |         | GASES       |              |
|------------------------|-------|----------|-------------------|---------|---------|-------------|--------------|
| SE                     | VALOR | POA. DEL | POA. DEL          | OPEDICA | PROBICA | SACCHAR     | GRADUAC 0.01 |
| 1                      | 1245  | 3.25     | 2.35              | 6.35    | 49.34   | CO2H        | H2O2H2       |
| 2                      | 1008  | 2.68     | 2.5               | 6.72    | 52.58   | NOX         |              |
| 3                      |       |          |                   |         |         | RUIDO       |              |
| 4                      |       |          |                   |         |         | INT. ESCAPE | 77.4 dBA     |
|                        |       |          |                   |         |         | INT. MOTOR  | INT. 1/A     |
|                        |       |          |                   |         |         | INT. CUBITA | INT. 2/A     |
| TOTAL                  | 2253  |          |                   |         | 51.04   | DERIVA      | INT. 3/A     |
| RES. ENCL              | 2     | 2.5      | 1.52              | 19.2    | 18.19   |             |              |

Se TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTVSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR             | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO                                            |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Apto                       | Rosales, José Emanuel | Ing. Escobedo, Alejandro G.<br>Matr. N°: 1160243 (Colegio de Ingenieros de la |

Página 1

Certificado: W-310065

Ing. ALBERTO A. CORTES  
Matr. N°: 1160243