



Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA

5eXSXsGi6u

Serie W

CERTIFICADO N° 0296130

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

1. TITULAR / PROPIETARIO: VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL SA
2. RUT / CUIT (CNPJ) / CPF: CUIT 30708582545
3. DOMICILIO / ENDEREÇO: LOTE A4 MZA 12
4. CIUDAD / MUNICIPIO: SAN PATRICIO DEL CHANAR
5. CODIGO POSTAL / CEP (*): 8305
6. TELEFONO / TELEFONE: 02994009313
7. E-MAIL / E-MAIL (*):
8. DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUEN
9. MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AC897LG
10. REGISTRO / RENAVAM: 204102533056
11. AÑO / ANO: 2018
12. CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO: N1

13. FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/06/2026
14. FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/06/2026
15. FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 26/06/2027
16. CENTRO DE REVISION TECNICA: VERITECNICA S.R.L.
17. NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-076
18. CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-076
19. CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 020-076
20. RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR RAUL ATTO
21. RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. HÉCTOR RAUL ATTO
22. N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: 0578

ING. HÉCTOR RAUL ATTO
FIRMA RESP. TÉCNICO
ASIGNATURA RESP. INGENIERO MECÁNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
20. ALTURA / ALTURA: 1.80 m.
21. ANCHO / LARGURA: 1.80 m.
22. LARGO / COMPRIMENTO: 5.33 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23. MARCA / MARCA: TOYOTA
24. MODELO / MODELO: HILUX 4X2 D/C STD 2.4 TDI 6 M/T
25. NUMERO / NUMERO: 8AJCB8DDXJ3999051
26. CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27. TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-15
28. TARA / TARA (*):
29. PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 2810
30. CAPACIDAD / LOTACIÓN (*):
31. CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR

32. NUMERO / NUMERO (*): 2GDC297576
33. COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34. POTENCIA / POTENCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35. MARCA CARROGERIA / MARCA CARROÇARIA:
36. CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
37. TIPO / TIPO:
38. CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

39. CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CF CP
40. TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO: CAMIONETA
41. TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42. MARCA / MARCA (*):
43. NUMERO / NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA
FCM N°: 5111206
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 80.0

(* Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo)



CERODOSNUEVESEISUNOTRESCERO



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

ASAJEROS (—)	VTJL
FECHA	26/06/2026
HORA	18:33
VEHICULO	GC (Carga Interjurisdiccional)
COMPAÑIA	GASNET INTERNATIONAL SA
MARCA	HILUX 4X2 D
MODELO	5120



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Transportista inscrita en el Registro Unico de Transporte Automotor con Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
---	-------

Antecedentes de las Modificaciones

Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 4)	Nro:-
---	-------

Eliminación del Art. 33 (DNRP)

ASA

Antecedentes de las Reparaciones

Tipo de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación

REVISIÓN A LA VERA DE LA RUTA

OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACIÓN	CC

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

PASAJEROS (-----)

VTJL (-----)

PARTICULAR (-----)

FECHA 26/06/2026

HORA HI: 18:32 / HF: 19:01

Nro. **076-01225197**

IFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

R: VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL SA

DOMINIO **AC897LG**

AÑO 2018

MARCA

MODELO

NÚMERO

TOYOTA

HILUX 4X2 D/C STD 2.4 TDI

8AJCB8DDXJ3999051

TOYOTA

2GD (2.4L)

2GDC297576

RAFO

DOR

CERIA -

TCA (CAJA ABIERTA)

PLANO VTP No. -

EXPTE. VTP -

MENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

CONTROL DE FRENOS

GASES

BASCULA	FZA. IZO.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1110	2.43	2.75	11.64	47.57
910	3.6	3.25	9.72	76.73
2020				60.71
2020	3.14	2.06	34.39	26.24

BACHARACH	OPACIDAD 0.05
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	80.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	2.0 (m/Km.)

TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación de reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

RESULTADO DE LA INSPECCION

INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Apto

Dorsemalne, Claudio E.

Ing. **ATTO HECTOR RAÚL**
Maringo, Hctor Raúl
Colegio de Ingenieros de

Página 1 de 1

Certificado: W-296130