



Secretaría  
de Transporte  
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA  
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

1j5Vh5CtdE

Serie W

CERTIFICADO N° 0313419

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT  
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA  
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV  
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL SA

02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708582545

03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LOTE A4 MZA 12

04 CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN PATRICIO DEL CHAÑAR

05 CODIGO POSTAL/ CEP(\*): 8305

06 TELEFONO/ TELEFONE: 02994009313

07 E-MAIL/ E-MAIL(\*):

08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AC897LJ

10 REGISTRO / RENAVAM: 204102533069

11 AÑO / ANO: 2018

12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N1

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 04/08/2026

14 FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBAÇÃO: 04/08/2026

15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2027

16 CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: VERITÉCNICA S.R.L.

NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:

17 CODIGO CENTRO DE REVISIÓN: 020-076

CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:

18 RESPONSABLE TÉCNICO: ING. GUILLERMO G. GONZALEZ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: ING0246(COLEGIO DE

FIRMA RESP. TÉCNICO  
ASSIGNATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:

1.80 m.

21 ANCHO / LARGURA:

5.33 m.

22 LARGO / COMPRIMENTO:

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:

TOYOTA

24 MODELO/ MODELO:

HILUX 4X2 D/C STD 2.4 TDI 6 M/T

25 NUMERO/ NUMERO:

8AJCB8DD2J3999657

26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:

2

27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (\*):

15-15

28 TARA / TARA (\*):

29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:

2810

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (\*):

31 CMT / CMT (\*):

MOTOR / MOTOR

2GDC312140

32 NUMERO / NUMERO (\*):

GAS OIL

33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (\*):

34 POTENCIA / POTENCIA (\*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCERIA:

36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:

37 TIPO/ TIPO:

38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:

CP CF

40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:

CAMIONETA

41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:

TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (\*):

43 NUMERO/ NUMERO (\*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA

FCM N°: 5203795

CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 80.0

(\*): Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo



ORIGINAL

CEROTRESUNOTRESCUATROUNONUEVE



1j5Vh5CtdE



**Antecedentes de la Actividad**

\* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA \*

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT Nro:-

**Antecedentes de las Modificaciones**

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|
|                   |               |                         |                      |             |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE<br>FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA<br>FIRMA / ACLARACION |
|-------|-------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |       |               |                                   |                                            |
|       |       |               |                                   |                                            |

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

**RTO** REVISIÓN TÉCNICA  
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

Sí

PASAJEROS (-----)

VTJL (-----)

PARTICULAR (-----)

020-076

FECHA 04/08/2026

HORA HI: 13:48 / HF: 14:41

Nro. **076-01227296**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL SA

DOMINIO **AC897LJ**

AÑO 2018

CHASIS TOYOTA

MOTOR TOYOTA

TACOGRAFO

LIMITADOR

CARROCERIA -

MARCA

MODELO

NÚMERO

HILUX 4X2 D/C STD 2.4 TDI

8A/CB8DD2/3999657

2GD (2.4L)

2GDC312140

TCA (CAJA ABIERTA)

EXPTE. VTP -

PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) |         | CONTROL DE FRENOS |           |            |            | GASES       |               |
|------------------------|---------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| EJES                   | BÁSCULA | FZA. IZO.         | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH   | OPACIDAD 0.01 |
| 1                      | 1098    | 3.7               | 3.75      | 1.33       | 69.16      | CO(%)       | HC(ppm)       |
| 2                      | 977     | 2.88              | 2.67      | 7.29       | 57.91      | NOX         |               |
| 3                      |         |                   |           |            |            |             |               |
| 4                      |         |                   |           |            |            |             |               |
| TOTAL                  |         | 2075              |           |            |            | RUIDO       |               |
| FRENO ESTAC.           | 2       | 2075              | 2.53      | 1.92       | 24.11      | EXT. ESCAPE | 78.0 dBA      |
|                        |         |                   |           |            | 63.86      | INT. PASAJE | MOT. 3/4      |
|                        |         |                   |           |            | 21.86      | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL  |
|                        |         |                   |           |            |            | DERIVA      | -3.0 (m/Km)   |

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

## ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (delantera izquierda NF)

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (trasera izquierda)

ING. GUILLERMO G. GONZALEZ  
MAT. N°: ING0246

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Apto

Dorsemaine, Claudio E.

Ing. Gonzalez, Guillermo G.  
Mat. N°: ING0246(Colegio de Ingenieros de

Página 1 de 1

Certificado: W-313419