



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

A2kVpPctW

Serie R

CERTIFICADO N° 0834046

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR / PROPIETÁRIO: VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL SA
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30708582545
03 DOMICILIO / ENDEREÇO: CONQUISTADORES DEL DESIERTO
04 CIUDAD / MUNICIPIO: NEUQUÉN
05 CODIGO POSTAL / CEP(*): 8300
06 TELEFONO / TELEFONE: 02994009313
07 E-MAIL / E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: NEUQUÉN
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AC857AW
10 REGISTRO / RENAVAM: 204102533057
11 AÑO / ANO: 2018
12 CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N1

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 07/07/2021
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 07/07/2021
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 07/07/2022
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VERITÉCNICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 020-076
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. DANIELA EMILIANA CORDOVA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: -(ING 1042)

FIRMA RESP. TÉCNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 1.80 m.
21 ANCHO / LARGURA: 1.80 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 5.33 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI

23 MARCA / MARCA: TOYOTA
24 MODELO / MODELO: HILUX 4X2 D/C STD 2.4 TDI 6 M/T
25 NUMERO / NUMERO: 8AJCB8DD6J3999905
26 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1S
28 TARA / TARA (*): -

29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 2900
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 2GDC317959
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO / TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CF CP
40 TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: PICKUP
41 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: PK (Pickup)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA / MARCA (*): -
43 NUMERO / NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: GREEN OIL SERVICE SA
Ficha RCM AITA N°: 667511
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 80.0



ORIGINAL

CEROOCHOTRESCUATROCEROCUATROSEIS


AC857AW 076-04

07/07/2021 12:58

AC857AW 076-08



A2kVpPctWW



AC857AW G C 020-076 1123169 1 R 834046

07/07/2021 12:43

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:- 204103493272

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:- -

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto

Tipo de Tarea

Descripción de la Tarea

Código de Reparación

Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	020-076	FECHA	07/07/2021	HORA HI: 12:43 / HF: 13:17	Nro.	076-01123169
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	---------------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	VIRTUAL GASNET INTERNATIONAL SA	DOMINIO	AC857AW	AÑO	2018
----------	---------------------------------	---------	----------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS TOYOTA	HILUX 4X2 D/C STD 2.4 TDI 6	8AJCB8DD6J3999905
MOTOR TOYOTA	2.4 TDI 6M/T	2GDC317959
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	PK (Pickup)	-
-	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZO.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.09
1	1195	4.35	4.22	2.99	73.1	CO(%)	HC(ppm)
2	999	3.47	3.27	5.76	68.77	NOX	
3						RUIDO	
4							
						EXT. ESCAPE	78.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
TOTAL	2194				71.13	DERIVA	-1.0 (m/Km.
FRENO ESTAC.	2	2194	3.19	1.26	60.5		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	 Rayguan, Gabriel	 Ing. Córdoba, Daniela Emiliana Mat. N°: -(ing 1042)

Página 1 de 1

Certificado: R-834046

