

**ACTA DE ENSAYOS PERIODICOS DE ACCESORIOS N° 3367/15**

LUGAR Y FECHA DE INSPECCIÓN, Cipolletti. 12/08/15


Empresa: OIL ADDPER SERVICE SRL

Planta: PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN

TANQUE: FIJO 2M3 N° 5836 VALVULA N° 86859

VALVULAS DE SEGURIDAD Y EXESO DE FLUJO

Cantidad	TIPO	Marca	Diámetro	Ultimo ensayo	Vencimiento
1 VAL SEG.	INTERIOR	REGO	1 1/4 "	12/08/15	12/08/16
1 VAL EX. FLU.	INTERIOR	UNION SUD	1 1/4"	12/08/15	12/08/16

PRESION DE PRUEBA 17,6 KG/CM2**Resultado: Satisfactorio**
ROBERTO FRACCHIA
TECNICO MECANICO
MAT. TEC 1570
C. P. A. G. C. N.

Representante Técnico

**PROCEDIMIENTO**

Norma GE -112 Desmontaje de todos sus componentes, verificación de resorte, vástago y reemplazo del asiento de caucho sintético.-

Montaje en banco de pruebas donde se simula las condiciones operativas de cada dispositivo ensayado, en este caso se aumenta progresivamente la presión hasta lograr el valor deseado contrastado con manómetro patrón marca Cimpa, cuadrante de 4" de acero inoxidable, rango de 0-40 Kg./cm2.-

Durante la tarea de calibración se verifica el Blowdown ó recierre de la válvula luego del punto de timbre de la misma.- Finalizadas estas comprobaciones, se coloca una placa de material inalterable con la fecha de calibración.-

EQUIPO UTILIZADO

Banco de pruebas habilitado por Secretaria Energía de la Nación, con manómetro patrón marca Cimpa, cuadrante de 4" de acero inoxidable, en baño de glicerina, rango

0-40 Kg. /cm2 clase 1.-

HABILITACION DE ACTIVIDAD E INSTALACIONES

MATRICULA BV-TA 166-02

ROBERTO FRACCHIA
TÉCNICO MECÁNICO
MAT. TEL 1970
P. A. C. L. N.

Representante Técnico