


|                                                                                      |                                                         |                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>PFP</b> SERVICIOS                                                                 | INFORME DE PARTICULAS<br>MAGNETIZABLES                  |                                                      | PO.IN.01_0 |
|                                                                                      |                                                         |                                                      | F1_1       |
| OBRA: 001                                                                            |                                                         | INFORME N° OAS-001-15-IPM-001                        |            |
| Cliente: OAS                                                                         |                                                         | Fecha: 15/01/2015                                    |            |
| Identificación: GANCHOS APAREJO                                                      |                                                         | Tag/Cuño: 002777-002768                              |            |
| Ø exterior: N/A                                                                      | Espesor: N/A                                            | Equipo: N/A                                          |            |
| Ensayo N°: 001                                                                       | Plano: NO                                               | Long. Env.: N/A                                      |            |
| Norma: ASTM E 709                                                                    | Extensión del ensayo: 100% DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA |                                                      |            |
| Forma del material:<br>FUNDICION                                                     | Material:<br>A°C°                                       | Condiciones superficiales:<br>CEPILLADO MECANICO     |            |
| Equipo utilizado:<br>YUGO ELECTROMAGNETICO                                           | Marca:<br>MAGNAFLUX                                     | Modelo / N° interno:<br>Y7                           |            |
| Tipo de partículas:<br>VISIBLES                                                      | Color de las partículas:<br>AMARILLAS                   | Tecnica (húmeda ó secas):<br>SECAS                   |            |
| Tipo de corriente (C.C./C.A.):<br>C.A.                                               | Intensidad de corriente (A):<br>N/A                     | N° de vueltas bobina:<br>N/A                         |            |
| Distancia entre puntas (mm)<br>N/A                                                   | Indicador de campo magnetico:<br>N/A                    | Metodo de desmagnetización:<br>YUGO ELECTROMAGNETICO |            |
| Irradiancia energetica (µW/cm²):<br>N/A                                              | Intensidad luminica (lux):<br>1100                      | Magnetismo residual ( Gauss):<br>0                   |            |
| Observaciones: NO SE OBSERVAN INDICACIONES RELEVANTES                                |                                                         |                                                      |            |
| Fotos / Croquis                                                                      |                                                         |                                                      |            |
|  |                                                         |                                                      |            |
| Evaluación: ACEPTADO                                                                 |                                                         |                                                      |            |
| Firma del INSP-OPERADOR                                                              | ACLARACION                                              | Firma:                                               |            |
|   | FRANCO H. QUERALT<br>NIVEL II - 005/PM/2/712A           |                                                      |            |
|                                                                                      | Inspección:                                             | Cliente:                                             |            |