

CLIENTE:



LUGAR DE EMISION:

NEUQUEN CAPITAL

EQUIPO:

ORDEN DE TRABAJO N°:

HT4034 - AGO - 16

FECHA DE INSPECCION:

19/08/2016

FECHA DE VENCIMIENTO:

19/08/2017

CODIGO:

POPE_02_00


HIDRO-TECH S.R.L.
AV. SANCRO 14000
NEUQUEN - ARGENTINA

RESUMEN

CLIENTE: 		FECHA: 19/08/2018 F. VTO: 19/08/2017	
OT: HT4034 - AGO - 16		EQUIPO: --- CODIGO: POPE_02_00	
Nº PRECINTO	DESCRIPCION	APROBADO	COMENTARIOS
HT4034 - 01 - AGO16 - 880PSI	MANGUERA 3/4"	SI	NIVEL 1 / 880 PSI



HIDRO-TECH SRL
AVANZO TECNOLÓGICO
SOLUCIONES

PLANILLA DE INSPECCION

CLIENTE:  **FECHA:** 19/08/2016 **FECHA VTO:** 19/08/2017
OT: HT4034 - AGO - 18 **EQUIPO:** --- **NIVEL:** 1

N° PRECINTO: HT4034 - 01 - AGO15 - 880PSI **PIEZA:** MANGUERA 3/4" **CODIGO:** POPE_02_00
MEDICION DE ESPESORES: VM, MIN: N/A **Sentido:** Antihorario


MEDIDOR DE ESPESORES		12 hs	9 hs	6 hs	3 hs
	A	N/A	N/A	N/A	N/A
MARCA:	DIGIMESS	B			
MODELO:	TG200 PLUS	C			
N° DE SERIE:	5011696	D			
CERT. N°:	1440	E			
F. CALIB.	07/10/2015	F			
SENSOR DE PRESION		G			
	H				
MARCA:	ADZ - NAGANO	I			
MODELO:	SML 10.0	J			
N° SERIE:	11206140008	K			
CERT. N°:	FM-102-17447	L			
F. CALIB.	30/09/2015	M			
Repuestos utilizados		N			
	N° Parte	O			
Del Cliente		P			
Kit de Repa.		Q			
Tuerca		R			
Grasa					

Trabajos Realizados

Descripcion de trabajos	REALIZADO	APROBADO	RECHAZADO
Inspeccion visual superficies externas e internas	X	X	
Inspeccion visual de la tuerca	X	X	
Medicion de espesores por ultrasonido	X	X	
Prueba Hidrostatica 880 PSI	X	X	
Estampado N° de precinto	X	X	

ENSAYO HIDROSTATICO

Prueba Hidrostatica



PRESION MAXIMA ALCANZADA:
880 PSI

TIEMPO TOTAL DE LA PRUEBA:
11:52 MIN.

RESULTADO: APROBADO

NOTA:

FOTO

